

Российская Федерация
 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
 Муниципальное казенное учреждение
 «Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Основная общеобразовательная школа № 9»
 624814, Свердловская область, Сухоложский район, село Рудянское, улица Калинина, дом 19А
 ИНН/КПП 6633011988 / 663301001, ОГРН 1069633011799

ОТЧЕТ

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности по предписанию


№ 7 от 28.01.2019г.

№ п/п	Содержание мероприятия	№ нормативного документа	Срок устранения предписания	Выполнено/не выполнено
1	Двери в помещение книгохранилища и музей выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее чем EI- 30 (Противопожарными второго типа)	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. Ст. 151. СНиП 21-01-97 п.7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНиП 31-03-2001 п. 7.3.	01.09.2019г.	выполнено
2	Обеспечить наличие на дверях помещений книгохранилища, музея и кабинета труда обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Основание: п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ» (на основе правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О	01.09.2019г.	выполнено

		противопожарном режиме)»		
3	Кабельные линии систем противопожарной защиты(установка автоматического обнаружения пожара и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) должны быть выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами сечения не менее 0,5 мм, не распространяющими горение низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-НФ или нг-LS.	Основание : ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 ФФедеральный закон от 22 Июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54 ст.83 п.1 под п.3 п. 4,5,6,7. Ст.84 ст.91,п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 5.13130.2009 п.13.3.6.	01.09.2019г.	выполнено
4	В помещениях общего коридора второго этажа, бухгалтерии, книгохранилища, музея, обеденного зала столовой, пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара располагаются на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников освещения.	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52F. Федеральный закон от 22 Июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54 ст.83 п.1 под п.3 п. 4,5,6,7. Ст.84 ст.91,п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 5.13130.2009 п.13.3.6.	01.09.2019г.	выполнено
5	В помещениях спортивного зала и кабинета технологии монтировать дымовые	Основание: ст. 46 Федеральный закон от	01.09.2019г.	выполнено

	пожарные извещатели.	27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52F. Федеральный закон от 22 Июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54 ст.83 п.1 под п.3 п. 4,5,6,7. Ст.84 ст.91,п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 5.13130.2009 п.13.3.6.		
--	----------------------	---	--	--

И.о. директора



Н.Е. Прошкина

Исполнитель: Замятина Н.Н., заведующий хозяйством, 83437396233